11.

		NEW STATE			PPI PP	OGDAMAS V E	POVECTOS DE	INVEDCIÓN		Control of the State of the Sta	
PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN URG: 09PFCH Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México											
	PERIODO:	ENERO-SEPTIEMBRE 2025									
CLAVE	DENOMINACIÓN										The state of the s
PROYECTO DE	E DEL PROYECTO	AVANCE %	APROBADO	MODIFICADO	l anagariya	No. of the last of	SALDO DEL	The barries		EJERCIDO + SALDO DEL	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
INVERSIÓN TOTAL URG	DE INVERSIÓN		APROBADO	28,682,538.28	PROGRAMADO 28,682,538.28	EJERCIDO 3,818,070.08	COMPROMISO		PAGADO	COMPROMISO	REALIZADAS
TOTALONG				20,002,030,20	20,082,538.28	3,818,070.08	21,196,994.83	3,818,070.08	3,818,070.08	25,015,064.91	
O25NR0473	Paisaje histórico- urbano en riesgo. Conservación y restauración en el Sendero de la Antigua Acequia Tezontlale.	0%	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Se recibieron recursos federales provenientes del Programa de Apoyos a la Cultura S268 en la vertiente de Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial (ACMPM) para realizar diversas acciones de limpieza de materiales pétreos, retiro y liberación de agregados e instalaciones y elementos ajenos a la fachada; consolidación de muros, restitución o integración de aplanados y elementos de cantera, integración de pintura; tratamiento integral de carpinterías y herrerías; homologación de toldos, a fin de conservar y restaurar la fachada de nueve (9) inmuebles ubicados en la zona norte del Centro Histórico.
O25NR0458	Consolidación, restauración y rehabilitación en Templo de San Lorenzo Mártir, Templo de San Juan de Dios, Templo de la Santísima Trinidad y Templo de Nuestra Señora de Loreto",	15%	0.00	25,182,538.28	25,182,538.28	3,818,070.08	21,196,994.83	3,818,070.08	3,818,070.08	25,015,064.91	Se recibieron recursos federales provenientes del Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para llevar a cabo trabajos en 4 Templos de manera general, que incluyen la atención de grietas, consolidación de muros, bóvedas, zona de transepto, zona del tambor y fachadas; remamposteo, recalces y acuñamientos de piedra; realización de trabajos requeridos en la cimentación; inyección de mortero de cal-arena, integración de juntas, integración de aplanados; reintegración de canteras, estabilización de elementos arquitectónicos, integración de pintura y trabajos para atención de sus cubiertas, a fin de proteger y evitar mayores daños a los inmuebles por filtraciones de agua pluvial.

......

1